

3103 真空度测定法（标准草案）

对采用真空密封并玻璃容器盛装的冻干制品，可以使用高频火花真空测定器进行密封后容器内的真空度测定。测定时，将高频火花真空测定器指向容器内无制品的部位，如果容器内出现辉光，则判制品为合格。